akcesoria do złączek Viking™ 3



0371 80 + 0375 15 + 0375 25



0372 81 + 0375 24



0375 15



0375 16



0375 17



0375 18



Złączki elektroinstalacyjne wyposażone w blokady końcowe o nr ref. 0375 12, szynę łączeniową o nr ref. 0375 34 i złącza ekranów o nr ref. 0375 30/31



0375 66 + 0371 63 + 0371 03



0375 27 + 0371 61



0375 76 + 0371 64



0375 77 + 0371 92

Dane techniczne (str. 281)

Akcesoria do łączenia (ciąg dalszy)

Pak.	Nr ref.	
		Szyny łączeniowe nieizolowane do złączek śrubowych
		Montaż z przodu przy użyciu wkrętaka.
10	0375 40	Do 12 złączek o szer. 10 mm
10	0375 42[1]	Do 12 złączek o szer. 12 mm
10	0375 44	Do 12 złączek o szer. 15 mm
		Mostki łączeniowe do złączek śrubowych, trzypiętrowych
		Do piętra dolnego i środkowego złączek, nr ref. 0371 51/52. Montaż z boku. Izolowane.
10	0375 46	Kolor brązowy. Do 12 złączek o szer. 5 mm
10	0375 47	Kolor niebieski. Do 12 złączek o szer. 5 mm
		Mostki łączeniowe do złączek sprężynowych
		Montaż z przodu, wtykowy. Izolowane, kolor czerwony.
20	0375 82	Do 2 złączek o szer. 10 mm
20	0375 85	Do 2 złączek o szer. 12 mm

Akcesoria do złączek rozłączalnych

Do złączek śrubowych i sprężynowych.

Dźwignie nożowe do złączek

Do złączek otwieranych, nr ref. 0371 80 i 0372 80. Ręczne rozłączanie przy użyciu dźwigni. W przypadku minidźwigni – konieczność używania narzędzi.

10/50	0375 15	Dźwignia na wkładki topikowe 5 x 20
10/50	0375 16	Dźwignia niebieska do obw. neutr.
10/50	0375 17	Dźwignia szara
10/50	0375 18	Minidźwignia

Trzpienie do łączenia dźwigni

Do dźwigni i minidźwigni.

20	0375 21	Dla 2 złączek
20	0375 22	Dla 3 złączek

Wskaźniki stanu wkładki bezpiecznikowej

Do bezpośredniego zatrzaskiwania na złączkach o nr ref. 0371 81/82 lub dźwigni o nr ref. 0375 15.

10/50	0375 24	Na napięcie 12/24/48 V~/⎓, do złączek z dźwignią na wkładki bezpiecznikowe 5 x 20
10/50	0375 25	Na napięcie 110/250 V~ do złączek z dźwignią na wkładki bezp. 5 x 20

Akcesoria do uzyskania ciągłości ekranu

Do przyłączania ekranów przewodów.

Złącza ekranów

Do złączek śrubowych i sprężynowych. Montaż do szyny 10 x 3 mm nr ref. 0375 34, montaż na płycie przy pomocy wkrętów M4, montaż na wsporniku o nr ref. 0364 69.

10	0375 30	Do przewodów o średnicy od 3 do 8 mm
10	0375 31	Do przewodów o średnicy od 4 do 13,5 mm
4	0375 32	Do przewodów o średnicy od 10 do 20 mm

Akcesoria do uzyskania ciągłości ekranu (ciąg dalszy)

Szyna ekwipotencjalna

Do złączek śrubowych i sprężynowych, długość 1 m. Do stosowania z blokadami końc. o nr ref. 0375 12.

10	0375 34	10 x 3 mm

Przewód ciągłości ekranu

50	0375 35	Do złączek śrubowych 1 wejście/ 1 wyjście, szer. 5, 6, 8 i 10 mm Podłączenie przez zatrzaski 2,8 x 0,8 mm lub przez lutowanie Przekrój: 1 mm²

Osłony czołowe

Pojedyncze

Do złączek śrubowych, 1 wej./1 wyj.

10	0375 65	Szerokość 5 i 6 mm
10	0375 66	Szerokość 8 i 10 mm
10	0375 67	Szerokość 12 i 15 mm

Osłony czołowe do docinania

Długość 1 m. Montaż na przegrodach izolacyjnych i osłonach końcowych. Do złączek śrubowych pojedynczych, 1 wejście/1 wyjście.

10	0375 68	Szer. 5, 6, 8 i 10 mm (przegroda o nr ref. 0375 60)
10	0375 69	Szer. 12 i 15 mm (przegroda o nr ref. 0375 61)

Akcesoria pomiarowe

Do złączek śrubowych i sprężynowych

10	0375 27[2]	Gniazdo pomiarowe do wtyku o ø 4 mm do złączek o szer. 5 i 6 mm

Do złączek śrubowych

50	0375 75	Gniazdo pomiarowe do wtyku o ø 2 mm do złączek o szer. 10 mm, nr ref. 0371 03/63
20	0375 76	Gniazdo pomiarowe do wtyku o ø 4 mm do złączek o szer. 12 i 15 mm, nr ref. 0371 04/05/64/65
10	0375 77	Gniazdo pomiarowe do wtyku o ø 4 mm do złączek rozłączalnych o nr ref. 0371 92

Adapter pomiarowy IP2x

1/10	0394 45	Wtyk testowy o ø 2 mm, wysuwany. Do wykonywania szybkich testów zgodnie z przepisami BHP Montaż bezpośrednio we wtyku o ø 4 mm

(1) Z wyjątkiem nr ref. 0371 87.
(2) Z wyjątkiem złączek rozłączalnych z dźwignią, złączek śrubowych z sygnalizacją LED i złączek sprężynowych specjalnych. Dwu- i trzypiętrowe złączki: tylko górne piętro.