Łączniki przewodów typ LP

Materiał: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: poliamid 6.6.
Temp. pracy: -30÷+95 °C.

Quick splice connectors LP type

Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyamide 6.6.
Operating Temp.: -30÷+95 °C.

Соединители проводов типа LP

Материал: Cu.
Покрытие: гальванически лужёные.
Изоляция: полиамид 6.6.
Рабочая темп.: -30÷+95 °C.







Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm²/мм²]	W	L			Art. nr Item No. Арт. №	Schemat połączeń Connection sheme Схема соединений
LP 1		0,5÷1	10	38	100	0,13	E10KN-03050100101	
LP 2,5		0,75÷2,5	10	38	100	0,14	E10KN-03050100201	
LP 6		4÷6	10	38	100	0,16	E10KN-03050100301	

Łącznik przewodów obustronny typ LPO

Materiał: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: poliamid 6.6.
Temp. pracy: -30÷+95 °C.

Quick splice two-sided connectors LPO type

Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyamide 6.6.
Operating Temp.: -30÷+95 °C.

Соединители проводов двухстороние типа LPO

Материал: Cu.
Покрытие: гальванически лужёные.
Изоляция: полиамид 6.6.
Рабочая темп.: -30÷+95 °C.







Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm²/мм²]	W	L			Art. nr Item No. Арт. №	Schemat połączeń Connection sheme Схема соединений
LPO 1		0,5÷1	20,0	27,0	100	0,13	E10KN-03050200101	
LPO 2,5		0,75÷2,5	20,0	27,0	100	0,14	E10KN-03050200201	
LPO 6		4÷6	20,5	34,5	100	0,16	E10KN-03050200301	