Zdolność łączenia 400/415 V 50/60 Hz	Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły		Zakres nastaw			**Wykonanie stacjonarne** z podłączeniem na śruby **Typ** Nr artykułu			**Wykonanie stacjonarne** z zaciskami skrzynkowymi **Typ** Nr artykułu			**Wykonanie wtykowe i wysuwane** **Typ** Nr artykułu			Opak.	**Uwagi**
			Wyzwalacz przeciążeniowy		Wyzwalacz zwarciowy											
	Przewód fazowy	Przewód zerowy	Przewód fazowy	Przewód zerowy	bezzwłoczny											
I_{cu}	$I_n = I_u$	I_r x % z przew. fazowego	I_r	I_r	$I_i = I_n$ x …							Podstawę wtykową/wysuwną zamawiać osobno				**R = zaciski skrzynkowe** **S = podłączenie na śrubę** Pozostałe warianty podłączenia patrz Wyposażenie dodatkowe
kA	A	%	A	A												
																	
Ochrona instalacji i kabli																
Standardowa zdolność łączenia																
 **50**	160	100	125–160	125–160	6–10	**NZMN2-4-A160** 265860		S	Zaciski jako wyposażenie dodatkowe			 **NZMN2-4-A160-SVE** 113266			1 szt.	IEC/EN 60947-2 Wartość nastawiana w przewodzie zerowym następuje jednocześnie z wartością nastawianą I_r dla przewodu fazowego.
	160	60	125–160	80–100	6–10	**NZMN2-4-A160/100** 265861		S				**NZMN2-4-A160/100-SVE** 113267				
	200	100	160–200	160–200	6–10	**NZMN2-4-A200** 265863		S				**NZMN2-4-A200-SVE** 113269				
	200	60	160–200	100–125	6–10	**NZMN2-4-A200/125** 265864		S				**NZMN2-4-A200/125-SVE** 113270				
	250	100	200–250	200–250	6–10	**NZMN2-4-A250** 265866		S				**NZMN2-4-A250-SVE** 113272				
	250	60	200–250	125–160	6–10	**NZMN2-4-A250/160** 265867		S				**NZMN2-4-A250/160-SVE** 113273				
	300	100	240–300	240–300	6–10	**NZMN2-4-A300** 107586		S				–				
	300	60	240–300	160–200	6–10	**NZMN2-4-A300/200** 107587		S				–				
	320	100	250–320	250–320	6–10	**NZMN3-4-A320** 109694		S				**NZMN3-4-A320-AVE** 113532				
	320	60	250–320	160–200	6–10	**NZMN3-4-A320/200** 109695		S				**NZMN3-4-A320/200-AVE** 113533				
	400	100	320–400	320–400	6–10	**NZMN3-4-A400** 109696		S				**NZMN3-4-A400-AVE** 113534				
	400	60	320–400	200–250	6–10	**NZMN3-4-A400/250** 109697		S				**NZMN3-4-A400/250-AVE** 113535				
	500	100	400–500	400–500	6–10	**NZMN3-4-A500** 109698		S				**NZMN3-4-A500-AVE** 113536				
	500	60	400–500	250–320	6–10	**NZMN3-4-A500/320** 109699		S				**NZMN3-4-A500/320-AVE** 113537				
Wysoka zdolność łączenia																
 **100**	20	100	15–20	15–20	350 A stałe	Podłączenie na śrubę jako wyposażenie dodatkowe			**NZMH1-4-A20** 284416		R	–	–		1 szt.	
	25	100	20–25	20–25	350 A stałe				**NZMH1-4-A25** 284418		R		–			
	32	100	25–32	25–32	350 A stałe				**NZMH1-4-A32** 284420		R		–			
	40	100	32–40	32–40	8–10				**NZMH1-4-A40** 284422		R		–			
	50	100	40–50	40–50	6–10				**NZMH1-4-A50** 284424		R		–			
	63	100	50–63	50–63	6–10				**NZMH1-4-A63** 284426		R		–			
	80	100	63–80	63–80	6–10				**NZMH1-4-A80** 284428		R		–			
	100	100	80–100	80–100	6–10				**NZMH1-4-A100** 284430		R		–			
	125	100	100–125	100–125	6–10				**NZMH1-4-A125** 284432		R		–			
	160	100	125–160	125–160	1280 A stałe				**NZMH1-4-A160** 284434		R		–			