#multimetry

testery



symbol	**M0018**
kod produktu	**22 01 001 000**
opakowanie	**1/30/120**
typ	*MS - 18*
opakowanie	*1 szt., blister*

- *napięcie stałe: 0 do 250 V bezstykowo*
- *napięcie zmienne: 70 do250 V bezstykowo*
- *napięcie stałe i zmienne: 0 V - 250 V, 70 V - 250 V*
- *określenie polaryzacji*
- *pomiary bezkontaktowe: polaryzacja zasilaczy, zwarć, promieniowania kuchenek mikrofalowych, monitorów*
- *sygnalizacja: optyczna*
- *zasilanie: 2× 1,5 V LR41 (w zestawie)*
- *zakres częstotliwości: 0 - 60 Hz*

symbol	**M0048**
kod produktu	**22 01 002 000**
opakowanie	**1/30/120**
typ	*MS-48A*
opakowanie	*1 szt., blister*

- *napięcie stałe i zmienne: 0 V - 250 V, 70 V - 250 V*
- *określenie polaryzacji*
- *pomiary bezkontaktowe: polaryzacja zasilaczy, zwarć, promieniowania kuchenek mikrofalowych, monitorów*
- *ustawienie dwóch czułości*
- *sygnalizacja: optyczna + akustyczna*
- *zasilanie: 2× 1,5 V LR44 (w zestawie)*
- *zakres częstotliwości: 0 - 60 Hz*



symbol	**M0014**
kod produktu	**22 01 008 000**
opakowanie	**1/0/15**
typ	*SN-4*
opakowanie	*1 szt., blister*

- *napięcie stałe i zmienne: 110 V, 230 V, 400 V*
- *określenie polaryzacji*
- *określenie fazy*
- *sygnalizacja: optyczna*
- *zasilanie: ze źródła napięcia*
- *zakres częstotliwości: 0 - 60 Hz*



symbol	**M0007A**
kod produktu	**22 05 000 010**
opakowanie	**1/30/60**
typ	*GK7*
opakowanie	*1 szt., blister*

- *napięcie AC: 70 V - 1000 V*
- *wymiary: 153 × 22 mm*
- *zasilanie: 2× 1,5 V AAA (w zestawie)*
- *sygnalizacja: optyczna + akustyczna*