
Sprawdzone wkłady STA ze zaciskiem śrubowym lub zaciskiem lutowanym.
Wkłady STA – sprawdzone i solidne styki sprężynowe
Sprawdzone wkłady STA ze zaciskiem śrubowym lub zaciskiem lutowanym.



Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Zakres zastosowania

Systemy kontrolne
Technologia modułowa
Laboratorium elektroniczne

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne


Napięcie pracy [V]:	IEC: 24 V AC, 60 V DC UL: 48 V CSA: 48 V
Prąd roboczy [A]:	IEC: 10 A UL: 10 A CSA: 10 A
Rezystancja styków:	< 3 mOm
Styki:	Stop miedzi, cynowany
Liczba styków:	6
Podłączanie żyły:	Zacisk śrubowy: 0,5–1,5 mm²
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Zakres temperatury:	-40 °C ... +80 °C
Stopień zanieczyszczenia:	2


PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Rodzaj wkładu	Styki	Liczba sztuk w opakowaniu
STA 6 zacisk śrubowy				
10486100	STA 6 SS	męski	1 - 6	10
10488100	STA 6 FS	Blaszka zabezpieczająca	1 - 6	10

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.







PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.