Uchwyty pasków ściągających – samoprzylepne



MAT PA -30- +40°C





- Do mocowania paska ściągającego na podłożu.
- Wytrzymałość na ogień wg U.L. 94 - V2.
- Brak długoterminowej odporności na działanie promieni słonecznych.
- Samoprzylepne.

HF

Zalecenie: uchwyty powinny być instalowane bezpośrednio po wypakowaniu ze zgrzanego woreczka. W ten sposób unika się niepotrzebnego zmniejszania poziomu wilgoci PA, który powodowałby obniżenie jakości uchwytu.

pozycja	konf.		mm	szt.	EAN
SPP 19X190	**FA**	czarna	19 x 19	100	8595057629257
SPP 19X19	**HA**	naturalne	19 x 19	100	8595057689947

Uchwyty pasków ściągających



MAT PA -40- +85°C





- Do mocowania paska ściągającego na podłożu.
- Wytrzymałość na ogień wg U.L. 94 - V2.
- Brak długoterminowej odporności na działanie promieni słonecznych.
- Zamocowanie do podłoża przy pomocy wkrętów.

HF

Zalecenie: uchwyty powinny być instalowane bezpośrednio po wypakowaniu ze zgrzanego woreczka. W ten sposób unika się niepotrzebnego zmniejszania poziomu wilgoci PA, który powodowałby obniżenie jakości uchwytu.

pozycja	konf.		mm	szt.	EAN
SPPN 19X19	**FA**	czarna	19 x 19	100	8595057631694

Uchwyty pasków ściągających



MAT PA -40- +85°C





- Do mocowania paska ściągającego na podłożu.
- Wytrzymałość na ogień wg U.L. 94 - V2.
- Brak długoterminowej odporności na działanie promieni słonecznych.
- Zamocowanie do podłoża przy pomocy wkrętów.

HF

Zalecenie: uchwyty powinny być instalowane bezpośrednio po wypakowaniu ze zgrzanego woreczka. W ten sposób unika się niepotrzebnego zmniejszania poziomu wilgoci PA, który powodowałby obniżenie jakości uchwytu.

pozycja	konf.		szt.	EAN
SPP 9	**HA**	naturalne	100	8595057629172





MAT materiał
odporność termiczna
HF materiał bezhalogenowy
kolor
szerokość, wysokość
pakowanie