Grupa PAT

Zestawienie akcesoriów standardowych i dodatkowych do przyrządów

1, 2, 4 - liczba akcesoriów standardowych
• - akcesorium opcjonalne

Zdjęcie	Nazwa	Indeks	PAT-820	PAT-815	PAT-86	PAT-85	PAT-80	PAT-806/806-IT	PAT-10	PAT-2E	PAT-2
	adapter gniazd przemysłowych 16 A	WAADAPAT16F1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	adapter gniazd przemysłowych 32 A	WAADAPAT32F1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	adapter gniazd trójfazowych 16 A (5P)	WAADAPAT16P	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	adapter gniazd trójfazowych 16 A przełączany (5P)	WAADAPAT16PR	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	adapter gniazd trójfazowych 32 A (5P)	WAADAPAT32P	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	adapter gniazd trójfazowych 32 A przełączany (5P)	WAADAPAT32PR	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	adapter gniazd trójfazowych 16 A (4P)	WAADAPAT16C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	adapter gniazd trójfazowych 16 A przełączany (4P)	WAADAPAT16CPR	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	adapter gniazd trójfazowych 32 A (4P)	WAADAPAT32C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	adapter gniazd trójfazowych 32 A przełączany (4P)	WAADAPAT32CPR	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	akumulator do drukarki Brother	WAAKU19			•	•	•		•	•	•
	bezpiecznik 6,3 x 32 mm, 15 A	WAPOZB15PAT	2	2				2			
	bezpiecznik 5 x 20 mm, 16 A	WAPOZB16PAT			2	2	2		2	2	
	cęgi pomiarowe C-3 (Ø 52 mm)	WACEGC3OKR	•	•	•	•	•				
	czytnik kodów kreskowych 1D (USB)	WAADACK1						•			
	czytnik kodów kreskowych 2D (USB)	WAADACK2D	•	•	•	•	•				
	drukarka raportów / kodów (USB, przenośna)	WAADAD1						•			
	drukarka raportów / kodów (USB, przenośna)	WAADAD2	•	•	•	•	•				
	drukarka raportów / kodów (Wi-Fi / USB, przenośna)	WAADAD3			•	•	•		•	•	•
	futerał L-5	WAFUTL5						1			
	futerał M-12	WAFUTM12							1	1	1
	krokodylek czarny 1 kV 20 A	WAKROBL20K01						•			
	krokodylek czarny 1 kV 32 A	WAKROBL30K03						2			
	krokodylek czerwony 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	•	•	1	•	•		•	•	•
	krokodylek niebieski 1 kV 20 A	WAKROBU20K02	•	•	1	•	•				
	krokodylek Kelvina 1 kV 25 A	WAKROKELK06	•	•	•	•	•	1			
	program Sonel PAT Analiza	WAPROSONPAT3	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Zdjęcie	Nazwa	Indeks	PAT-820	PAT-815	PAT-86	PAT-85	PAT-80	PAT-806/806-IT	PAT-10	PAT-2E	PAT-2
	program Sonel Reader	WAPROREADER	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	przejściówka IEC / „koniczynka" (IEC 60320 C6 na IEC 60320 C13)	WAADAPATIEC1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	adapter Schuko / IEC do testowania przedłużaczy	WAADAPATIEC2	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	przewód 1,2 m czarny 1 kV (2,5 mm2 / wtyki bananowe)	WAPRZ1X2BLBB2X5						2			
	przewód 1,2 m czerwony 1 kV (2,5 mm2 / wtyki bananowe)	WAPRZ1X2REBB2X5							•	•	•
	przewód 1,2 m czerwony 1 kV (zakończony krokodylem)	WAPRZ1X2REBK							1	1	1
	przewód 1,2 m dwużyłowy (10 / 25 A) U1/I1	WAPRZ1X2DZBB1						•			
	przewód 1,2 m dwużyłowy (10 / 25 A) U2/I2	WAPRZ1X2DZBB2						1			
	przewód 1,8 m czerwony 5 V (wtyki bananowe)	WAPRZ1X8REBB	2								
	przewód 1,8 m pomarańczowy zakończ. krokodylem (10 / 25 A)	WAPRZ1X8ORKS	1	1	1	1	1				
	przewód 2,1 m dwużyłowy (wtyk IEC C13 / bananki)	WAPRZ2X1DZIECB	•	•	1	•	•				
	przewód 1,5 m dwużyłowy (wtyk PAT / bananki)	WAPRZ1X5DZBB	•	•	1	•	•				
	przewód do transmisji danych USB	WAPRZUSB	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	przewód do zasilania 230 V (pomarańczowy wtyk IEC C13)	WAPRZ1X8REIEC							1	1	1
	przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C19)	WAPRZZAS1	1	1	1	1	1	1			
	sonda ostrzowa czarna 1 kV (CAT II 1000 V, gniazdo bananowe)	WASONBLOGB3						1			
	sonda ostrzowa czerwona 1 kV (gniazdo bananowe)	WASONREOGB1	•	•	•	•	•		•	•	•
	sonda ostrzowa niebieska 1 kV (gniazdo bananowe)	WASONBUOGB1			•	•	•				
	sonda ostrzowa czerwona 5 kV (gniazdo bananowe)	WASONREOGB2	2								
	sonda szczotkowa (gniazdo bananowe)	WASONSZ1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	sonda silnoprądowa 1 kV (gniazda bananowe)	WASONSPGB1	•	•	•	•	•	1			
	taśma / papier do drukarki Brother D1 (z klejem)	WANAKD1			•	•	•	•			
	taśma / papier do drukarki Brother D3 (z klejem)	WANAKD3			•	•	•		•	•	•
	taśma / papier do drukarki SATO (z klejem)	WANAKD2	•	•	•	•	•				
	taśma barwiąca	WANAKD2BAR	•	•	•	•	•				
	adapter do testowania prądów upływu PAT IPE	WAADAPATIPE						•			
	adapter do testowania prądów upływu PAT-3F-PE	WAADAPAT3FPE			•	•	•				