CAB 3™

system oznaczników przewodów





Magazynek pozwala na szybkie montowanie oznaczników przez zatrzaśnięcie na złączkach Viking 3 i na przewodach



Oznaczniki doskonale łączą się ze sobą



0383 92 zamontowany na złączce

Pak. [1]	Nr ref.		
	Do przewodów o przekrojach:		
	0,5 do 1,5 mm²	1,5 do 2,5 mm²	
240	0381 50	0381 60	01 do 20
240	0381 51	0381 61	21 do 40
240	0381 52	0381 62	41 do 60
240	0381 53	0381 63	61 do 80
240	0381 54	0381 64	81 do 100
240	0381 55	0381 65	Czyste



0381 51



0381 64

	0,15 do 0,5 mm²	0,5 do 1,5 mm²	
1000/1200	0381 00	0382 10	0 Czarny
1000/1200	0381 01	0382 11	1 Brązowy
1000/1200	0381 02	0382 12	2 Czerwony
1000/1200	0381 03	0382 13	3 Pomarańczowy
1000/1200	0381 04	0382 14	4 Żółty
1000/1200	0381 05	0382 15	5 Zielony
1000/1200	0381 06	0382 16	6 Niebieski
1000/1200	0381 07	0382 17	7 Fioletowy
1000/1200	0381 08	0382 18	8 Szary
1000/1200	0381 09	0382 19	9 Biały



0382 12



0381 06

300	0381 10	0383 00	A
300	0381 11	0383 01	B
300	0381 12	0383 02	C
300	0381 13	0383 03	D
300	0381 14	0383 04	E
300	0381 15	0383 05	F
300	0381 16	0383 06	G
300	0381 17	0383 07	H
300	0381 18	0383 08	I
300	0381 19	0383 09	J
300	0381 20	0383 10	K
300	0381 21	0383 11	L
300	0381 22	0383 12	M
300	0381 23	0383 13	N
300	0381 24	0383 14	O
300	0381 25	0383 15	P
300	0381 26	0383 16	Q
300	0381 27	0383 17	R
300	0381 28	0383 18	S
300	0381 29	0383 19	T
300	0381 30	0383 20	U
300	0381 31	0383 21	V
300	0381 32	0383 22	W
300	0381 33	0383 23	X
300	0381 34	0383 24	Y
300	0381 35	0383 25	Z



0383 17



0381 28

300	0381 40	0382 70	/
300	0381 41	0382 71	•
300	0381 42	0382 72	+
300	0381 43	0382 73	–
300	0381 44	0382 74	∿
300	0381 45	0382 75	⎓
300	0381 46	0382 76	⏚



0381 43



0382 72

Oznaczniki przewodów o przekrojach 0,15 do 0,5 mm², 0,5 do 1,5 mm² i 1,5 do 2,5 mm²

(do złączek Viking 3 używać oznaczników 0,15 do 0,5 mm² i 0,5 do 1,5 mm², maks. 4 oznaczniki).

Cyfry
Czarne na białym tle.

Cyfry
Międzynarodowy kod kolorów.

Litery
Czarne na żółtym tle.

Symbole
Czarne na żółtym tle.

Pak. [1]	Nr ref.		
	Do przewodów o przekrojach:		
	1,5 do 2,5 mm²	4 do 6 mm²	
1200/800	0382 20	0382 30	0 Czarny
1200/800	0382 21	0382 31	1 Brązowy
1200/800	0382 22	0382 32	2 Czerwony
1200/800	0382 23	0382 33	3 Pomarańczowy
1200/800	0382 24	0382 34	4 Żółty
1200/800	0382 25	0382 35	5 Zielony
1200/800	0382 26	0382 36	6 Niebieski
1200/800	0382 27	0382 37	7 Fioletowy
1200/800	0382 28	0382 38	8 Szary
1200/800	0382 29	0382 39	9 Biały



0382 32



0382 26

300	0383 30	0383 60	A
300	0383 31	0383 61	B
300	0383 32	0383 62	C
300	0383 33	0383 63	D
300	0383 34	0383 64	E
300	0383 35	0383 65	F
300	0383 36	0383 66	G
300	0383 37	0383 67	H
300	0383 38	0383 68	I
300	0383 39	0383 69	J
300	0383 40	0383 70	K
300	0383 41	0383 71	L
300	0383 42	0383 72	M
300	0383 43	0383 73	N
300	0383 44	0383 74	O
300	0383 45	0383 75	P
300	0383 46	0383 76	Q
300	0383 47	0383 77	R
300	0383 48	0383 78	S
300	0383 49	0383 79	T
300	0383 50	0383 80	U
300	0383 51	0383 81	V
300	0383 52	0383 82	W
300	0383 53	0383 83	X
300	0383 54	0383 84	Y
300	0383 55	0383 85	Z



0383 46



0383 79

300	0382 80	0382 90	/
300	0382 81	0382 91	•
300	0382 82	0382 92	+
300	0382 83	0382 93	–
300	0382 84	0382 94	∿
300	0382 85	0382 95	⎓
300	0382 86	0382 96	⏚



0382 82



0382 94

Akcesoria

Magazynki (str. 567)

Uchwyty do mocowania oznaczników

		Dla przewodów o przekroju od 10 do 70 mm². Pojemność: 8 oznaczników 0,5 do 1,5 mm² lub 1,5 do 2,5 mm². Kolor czarny.
100	0384 90	Dla przekrojów od 10 do 16 mm²
50	0384 91	Dla przekrojów od 25 do 35 mm²
50	0384 92	Dla przekrojów od 50 do 70 mm²

Uchwyty oznaczników
Zatrzaskiwany na złączkach Viking 3.

100	0383 92	Pojemność: 7 oznaczników 0,15 do 0,5 mm² lub 6 oznaczników 0,5 do 1,5 mm²

Akcesoria:
Magazynki **str. 567**
Narzędzia do montowania oznaczników CAB 3 na złączkach Viking 3 **str. 567**

[1] Do przekroju 0,5 mm²: 25 oznaczników na pasku, od 0,5 do 2,5 mm²: 30 oznaczników na pasku. Powyżej 2,5 mm²: 20 oznaczników na pasku. W cenniku podana jest cena 1 oznacznika.