Magnetyczny wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp 25



mieszany z 12 bitami, 1/4" — 380302

Nr zam.	SB	
38600		5
38605	x	5
⊖ 1 x 4,5 / 1 x 6,5		
⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3		
✱ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3		
✱ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30		

mieszany z 12 bitami, 1/4" — 380302

Nr zam.	SB	
38601		5
38606	x	5
⊖ 1 x 5,5		
⊕ 1 x PH2		
✱ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3		
✱ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30		
● 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0		

Magnetyczny wkrętak z magazynkiem bitów



mieszany z 8 bitami, 1/4" — 3809

Nr zam.	SB	
32901		5
33007	x	5
⊖ 1 x 6,5		
⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3		
✱ 1 x PZ2		
✱ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25		

TORX® z 8 bitami, 1/4" — 3809

Nr zam.	SB	
32902		5
33008	x	5
✱ 1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40		

płaski, Phillips z 8 bitami, 1/4" — 3809

Nr zam.	SB	
32903		5
33009	x	5
⊖ 1 x 5,5 / 1 x 6,5		
⊕ 1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3		

Magnetyczny wkrętak z magazynkiem bitów



płaski, Phillips z 6 bitami, Stubby, 1/4" — 3801

Nr zam.	SB	
33736		10
33738	x	5
⊖ 1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0		
⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3		

Phillips, Pozidriv z 6 bitami, Stubby, 1/4" — 3801

Nr zam.	SB	
33740		10
33741	x	5
⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3		
✱ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3		

TORX® z 6 bitami, Stubby, 1/4" — 3801

Nr zam.	SB	
33743		10
33744	x	5
✱ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40		

płaski, Pozidriv z 6 bitami, Stubby, 1/4" — 3801

Nr zam.	SB	
33764		10
33746	x	5
⊖ 1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0		
✱ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3		

Jakie profile napędu znajdę w poszczególnych produktach? Strona 338